

Selostus vesivahingosta

Terveysasemalla jäätynyt osa käyttövesiputkistosta vuodenvaihteessa 2023-24. Vahinko havaittiin 12.1.2024. Käyttövesiputkiston vedenkierto oli tuolloin kuitenkin suljettu, joten vuotaneen veden määrä oli vähäinen.

Jäätymisen taustalla oli todennäköisesti rakennuksen lämmönsäätimen häiriö / rikkoutuminen. Menoveden lämpötila -38 asteen pakkasella oli vain 40 astetta, vaikka sen olisi pitänyt olla 70 astetta. Uusi lämmönsäädin tilattiin välittömästi ja vaihdettiin noin viikon päästä.

Jäätymiset tapahtuivat enimmäkseen ilmanvaihtoputkiston läheisyydessä. Kupariputket on asennettu alas lasketun villakaton (Haltex) yläpuolelle ja putkien ympärillä on lisäksi noin 30mm villaeriste. Putkistoon vaihdettiin haljenneille kohdille uutta putkea puserrusliittimin, puristamalla ja kovajuottamalla. Putkiston eheys ja kunto on tarkastettu paineistamalla verkosto useaan kertaan. Käytävän katon vioittuneet Haltex-levyt vaihdettiin uusiin.

Rikkoutuneet kohdat:

























